


Pored tolerisane mere stavi zvezdicu. Pored slobodne mere stavi kvadratic.
 U zaglavlju definiši srednji stepen tačnosti tolerancija slobodnih mera.
 Odredi gornja i donja granična odstupanja tolerisanih mera.
 Zaokruži dobre mere, a precrtaj loše.



	Tol.slob.mera	Povrsine kl.kval.	Merilo 1:1
			Sirovina
	Datum	Ime	Naziv
	Obradio		
	Prodao		
			Dzn.dokur